

Ошибки в микросхемах K1986BE9ху, K1986BE9хуK

Настоящий документ содержит описание всех ошибок, выявленных в микросхемах на момент создания данной версии документа.

Статус документа

Настоящий документ является НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ.

Адрес в сети Интернет

<http://www.milandr.ru>

Обратная связь по продукту

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному продукту, свяжитесь с Вашим поставщиком, указав:

- название продукта;
- комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, номер телефона).

Обратная связь по документу

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному документу, пожалуйста, пришлите их на электронную почту support@milandr.ru, указав:

- название документа;
- номер и/или дата документа;
- номер страницы;
- комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, номер телефона).

Оглавление

Обзор	5
Категории ошибок.....	5
Сводная таблица ошибок.....	6
Ошибки в микросхемах K1986BE91T, K1986BE91TK.....	6
Ошибки в микросхемах K1986BE92У, K1986BE92УК	9
Ошибки в микросхемах K1986BE93У, K1986BE93УК	12
Ошибки в микросхемах K1986BE94у, K1986BE94уК, K1986BE92У1, K1986BE92У1К	15
Ошибки категории 1	18
0019 Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания (только для микросхем K1986BE93У, K1986BE93УК).....	18
Ошибки категории 2	20
0003 Ошибочное определение уровня ВUcc в блоке PVD	20
0010 Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX.....	21
0031 Сбой выходной тактовой частоты PLL при резком изменении питания в пределах допустимого	22
0032 Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных.....	24
0033 Включение резисторов подтяжки к питанию U _{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU _{CC}	26
Ошибки категории 3	27
0001 Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE	27
0002 Ошибочное чтение регистров CANx_BUFxx_ID, CANx_BUFxx_DLC, CANx_BUFxx_DATA1, CANx_BUFxx_DATAH, CANx_BUFxx_MASK, CANx_BUFxx_FILTER.....	28
0004 Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF.....	29
0005 Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC.....	30
0006 Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR.....	31
0007 Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП.....	32
0008 Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F	33
0009 Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП.....	34
0011 Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F	35
0012 Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере	36
0013 Ошибочное чтение бита CAP/nPWM в блоке Timer	37
0014 Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D	37
0015 Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer.....	38
0016 Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2	39

0017 Остановка CAN при подстройке момента семплирования	40
0018 Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета ..	41
0019 Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания (для всех исполнений)	42
0020 Объединение выводов PF6 и PF5 (только для микросхем K1986BE93У, K1986BE93УК).....	44
0021 Ошибка арбитража в контроллере CAN	45
0022 Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF ...	46
0023 Ошибка чтения битов EN_FF_RDY и EN_FS_RDY (только для микросхем K1986BE94у, K1986BE94уК)	48
0024 Ошибка формирования фазы HOLD внешней системной шины после получения сигнала готовности (только для микросхем K1986BE94у, K1986BE94уК).....	48
0025 Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса.....	49
0026 Ошибка формирования сигнала EXT_INT4 с порта PB9	49
0027 Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1	50
0028 Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме	51
0029 Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN	52
0030 Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A	53
0034 Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN.....	54
0035 Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика.....	55
0036 Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП	56
Лист регистрации изменений	57

Обзор

Настоящий документ содержит описание ошибок в продукте с указанием категории критичности. Каждое описание содержит:

- уникальный идентификатор ошибки;
- текущий статус ошибки;
- где существует отклонение от спецификации и условия, при которых возникает ошибка;
- последствия возникновения ошибки в типичных применениях;
- ограничения, рекомендации и способы обхода ошибки, где это возможно.

Категории ошибок

Ошибки разделены на три категории критичности:

Категория 1.

Ошибочное поведение, которое невозможно обойти. Ошибки данной категории серьезно ограничивают использование продукта во всех или в большинстве приложений, что делает устройство непригодным для использования.

Категория 2.

Ошибочное поведение, которое противоречит требуемому поведению. Ошибки данной категории могут ограничивать или серьезно ухудшать целевое использование указанных функций, но не делают продукт непригодным для использования во всех или в большинстве приложений.

Категория 3.

Ошибочное поведение, которое не было изначально определено, но не вызывает проблем в приложениях при соблюдении рекомендаций.

Сводная таблица ошибок

В таблице указывается, в каких версиях микросхем присутствует ошибка. Для обозначения ошибки используются следующие символы:

- X – ошибка присутствует;
- X* – ошибка исправлена частично или видоизменилась.

Версия микросхем определяется датой изготовления, указанной на крышке корпуса микросхемы в формате ГГНН, где ГГ – год изготовления, НН – неделя изготовления.

Ошибки в микросхемах *K1986BE91T, K1986BE91TK*

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305		
Категория 2							
0003	Ошибочное определение уровня BU _{CC} в блоке PVD	X					
0010	Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX	X	X				
0031	Сбой выходной тактовой частоты PLL при просадке питания	X	X	X	X		
0032	Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных	X	X	X	X		
0033	Включение резисторов подтяжки к питанию U _{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU _{CC}	X	X	X	X		
Категория 3							
0001	Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE	X	X				
0002	Ошибочное чтение регистров CAN _x _BUF _{xx} _ID CAN _x _BUF _{xx} _DLC CAN _x _BUF _{xx} _DATA1 CAN _x _BUF _{xx} _DATAH CAN _x _BUF _{xx} _MASK CAN _x _BUF _{xx} _FILTER	X	X				
0004	Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF	X	X	X	X		

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305		
0005	Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC	X	X	X	X		
0006	Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR	X	X	X	X		
0007	Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП	X	X	X	X		
0008	Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F	X	X				
0009	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП	X	X				
0011	Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F	X	X				
0012	Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере	X	X				
0013	Ошибочное чтение бита CAP/nPWM в блоке Timer	X	X				
0014	Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D	X	X				
0015	Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer	X	X				
0016	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2			X	X		
0017	Остановка CAN при подстройке момента семплирования	X	X	X	X		
0018	Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета	X	X	X	X		
0019	Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания	X	X	X	X		
0021	Ошибка арбитража в контроллере CAN	X	X	X	X		
0022	Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF	X	X	X	X		
0025	Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса	X	X	X	X		

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305		
0026	Ошибка формирования сигнала EXT_INT4 с порта PB9	X	X	X	X		
0027	Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1	X	X	X	X		
0028	Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме	X	X	X	X		
0029	Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN	X	X	X	X		
0030	Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A	X	X	X	X		
0034	Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN	X	X	X	X		
0035	Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика	X	X	X	X		
0036	Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП	X	X	X	X		

Ошибки в микросхемах K1986BE92Y, K1986BE92YK

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1335	
Категория 2							
0003	Ошибочное определение уровня BU _{CC} в блоке PVD	X					
0010	Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX	X	X				
0031	Сбой выходной тактовой частоты PLL при просадке питания	X	X	X	X	X	
0032	Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных	X	X	X	X	X	
0033	Включение резисторов подтяжки к питанию U _{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU _{CC}	X	X	X	X	X	
Категория 3							
0001	Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE	X	X				
0002	Ошибочное чтение регистров CAN _x _BUF _{xx} _ID CAN _x _BUF _{xx} _DLC CAN _x _BUF _{xx} _DATA1 CAN _x _BUF _{xx} _DATAH CAN _x _BUF _{xx} _MASK CAN _x _BUF _{xx} _FILTER	X	X				
0004	Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF	X	X	X	X	X	
0005	Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC	X	X	X	X	X	
0006	Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR	X	X	X	X	X	
0007	Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП	X	X	X	X	X	
0008	Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F	X	X				

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1335	
0009	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП	X	X				
0011	Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F	X	X				
0012	Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере	X	X				
0013	Ошибочное чтение бита CAP/nPWM в блоке Timer	X	X				
0014	Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D	X	X				
0015	Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer	X	X				
0016	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2			X	X	X	
0017	Остановка CAN при подстройке момента семплирования	X	X	X	X	X	
0018	Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета	X	X	X	X	X	
0019	Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания	X	X	X	X		
0021	Ошибка арбитража в контроллере CAN	X	X	X	X	X	
0022	Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF	X	X	X	X	X	
0025	Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса	X	X	X	X	X	
0026	Ошибка формирования сигнала EXT_INT4	X	X	X	X	X	
0027	Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1	X	X	X	X	X	
0028	Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме	X	X	X	X	X	

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1335	
0029	Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN	X	X	X	X	X	
0030	Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A	X	X	X	X	X	
0034	Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN	X	X	X	X	X	
0035	Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика	X	X	X	X	X	
0036	Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП	X	X	X	X	X	

Ошибки в микросхемах K1986BE93У, K1986BE93УК

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1333	
Категория 1							
0019	Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания	X	X	X			
Категория 2							
0003	Ошибочное определение уровня BU _{CC} в блоке PVD	X					
0010	Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX	X	X				
0031	Сбой выходной тактовой частоты PLL при просадке питания	X	X	X	X	X	
0032	Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных	X	X	X	X	X	
0033	Включение резисторов подтяжки к питанию U _{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU _{CC}	X	X	X	X	X	
Категория 3							
0001	Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE	X	X				
0002	Ошибочное чтение регистров CAN _x _BUF _{xx} _ID CAN _x _BUF _{xx} _DLC CAN _x _BUF _{xx} _DATAL CAN _x _BUF _{xx} _DATAH CAN _x _BUF _{xx} _MASK CAN _x _BUF _{xx} _FILTER	X	X				
0004	Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF	X	X	X	X	X	
0005	Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC	X	X	X	X	X	
0006	Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR	X	X	X	X	X	
0007	Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП	X	X	X	X	X	

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1333	
0008	Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F	X	X				
0009	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП	X	X				
0011	Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F	X	X				
0012	Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере	X	X				
0013	Ошибочное чтение бита CAP/pPWM в блоке Timer	X	X				
0014	Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D	X	X				
0015	Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer	X	X				
0016	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2			X	X	X	
0017	Остановка CAN при подстройке момента семплирования	X	X	X	X	X	
0018	Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета	X	X	X	X	X	
0019	Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания	X	X	X	X		
0020	Объединение выводов PF6 и PF5				X		
0021	Ошибка арбитража в контроллере CAN	X	X	X	X	X	
0022	Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF	X	X	X	X	X	
0025	Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса	X	X	X	X	X	
0026	Ошибка формирования сигнала EXT_INT4	X	X	X	X	X	
0027	Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1	X	X	X	X	X	

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1102	1142	1220	1305	1333	
0028	Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме	X	X	X	X	X	
0029	Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN	X	X	X	X	X	
0030	Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A	X	X	X	X	X	
0034	Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN	X	X	X	X	X	
0035	Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика	X	X	X	X	X	
0036	Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП	X	X	X	X	X	

Ошибки в микросхемах K1986BE94y, K1986BE94yK, K1986BE92Y1, K1986BE92Y1K

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1306	1543				
Категория 2							
0003	Ошибочное определение уровня BU _{CC} в блоке PVD						
0010	Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX						
0031	Сбой выходной тактовой частоты PLL при просадке питания	X					
0032	Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных	X					
0033	Включение резисторов подтяжки к питанию U _{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU _{CC}	X	X				
Категория 3							
0001	Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE						
0002	Ошибочное чтение регистров CANx_BUFxx_ID CANx_BUFxx_DLC CANx_BUFxx_DATA1 CANx_BUFxx_DATAH CANx_BUFxx_MASK CANx_BUFxx_FILTER						
0004	Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF	X	X				
0005	Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC	X	X				
0006	Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR	X					
0007	Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП	X	X				
0008	Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F						

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1306	1543				
0009	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП						
0011	Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F						
0012	Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере						
0013	Ошибочное чтение бита CAP/nPWM в блоке Timer						
0014	Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D						
0015	Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer						
0016	Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2	X	X				
0017	Остановка CAN при подстройке момента семплирования						
0018	Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета						
0019	Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания	X					
0021	Ошибка арбитража в контроллере CAN	X					
0022	Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF	X					
0023	Ошибка чтения битов EN_FF_RDY и EN_FS_RDY	X					
0024	Ошибка формирования фазы HOLD внешней системной шины после получения сигнала готовности	X	X				
0025	Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса	X	X				
0026	Ошибка формирования сигнала EXT_INT4	X					

ID	Описание	Микросхемы, изготавливаемые с даты					
		1306	1543				
0027	Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1	X	X*				
0028	Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме	X					
0029	Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN	X					
0030	Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A	X	X				
0034	Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN	X	X				
0035	Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика	X	X				
0036	Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП	X	X				

Ошибки категории 1


0019 Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания (только для микросхем K1986BE93У, K1986BE93УК)

Статус


Исследование.

Описание

При отрицательных температурах ($-10...-60\text{ }^{\circ}\text{C}$) и небольших скоростях нарастания питающего напряжения (менее 1 В/мс) в момент включения питания микросхемы на выводах пользовательских портов микросхемы может быть сформирован высокий потенциал, равный текущему напряжению питания, вместо ожидаемого третьего состояния. Длительность выдачи ошибочного импульса с высоким потенциалом при экспериментах достигала 200 мс .



Ожидаемый режим работы



Выдача ошибочно сформированного высокого потенциала на выводе порта

- Канал 1 (Желтый) – напряжение питания (1 клетка – 500 мВ);
- Канал M1 (Коричневый) – потребление микросхемы, диаграмма в мВ соответствует току в мА (1 клетка – $3,15\text{ мА}$);
- Канал 2 (Синий) – вывод порта микросхемы с ошибочно формируемым высоким потенциалом (1 клетка – 1 В).

Условия

Включение питания с малой скоростью нарастания напряжения менее 1 В/мс (при уменьшении скорости нарастания вероятность сбоя увеличивается).

Температура окружающей среды менее минус $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (при уменьшении температуры вероятность сбоя увеличивается).

Последствия

При включении питания микросхема опрашивает состояние выводов PF4, PF5 и PF6, задающих дальнейший режим работы MODE[2:0] работы микросхемы. При этом в микросхеме вывод кристалла PF6 не разваривается на вывод корпуса и не может быть доопределен снаружи микросхемы. При определении режима запуска включается внутренняя подтяжка к «земле» с номиналом 50 кОм, но при возникновении данной ошибки она не успевает доопределить не разваренный вывод PF6 до низкого уровня. В результате чего, вместо ожидаемого режима MODE[2:0] = 000 (микросхема с отладкой JTAG_B) или MODE[2:0] = 001 (микросхема с отладкой JTAG_A), микросхема может запуститься в режиме MODE[2:0] = 100 или 101 (UART-загрузчик), и это означает, что заложенная пользовательская программа не начнет работать.

Рекомендации и способы обхода

Вывод гарантировано доопределяется до требуемого состояния при включении его на выход, либо внешним источником с выходным током более $|\pm 500|$ мкА, либо резистором «подтяжки» сопротивлением не более 10 кОм.

В микросхеме вывод PF6 не разваривается на вывод микросхемы, и применение внешних элементов для доопределения состояния вывода невозможно и при сохранении текущей схемы разварки выводов обойти сбой невозможно.

Ошибки категории 2

0003 Ошибочное определение уровня BUcc в блоке PVD

Статус

Исследование

Описание

При уровне напряжения BUcc меньше, чем уровень напряжения Ucc, часть схемы определения значения BUcc в блоке PVD не включается.

Условия

Уровень батарейного питания BUcc меньше, чем уровне напряжения Ucc.
PVD→PVDCS.PVDEN = 1.

Последствия

Невозможность определить уровень напряжения питания BUcc батарейного домена, если его уровень меньше, чем уровень питания основного источника Ucc.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0010 Остановка передатчика CAN при помехе по линии CAN_RX**Статус**

Исследование.

Описание

При приеме помехи по линии CAN_RX может произойти остановка передатчика. При появлении помехи в виде доминантного состояния по линии CAN_RX длительностью менее, чем длительность Sync_Segment + Propagation_Segment + Phase_Segment1, приемник «зависает» в состоянии начала приема пакета, при этом его не выводит из этого состояния ошибки отсутствия корректного Start of Frame либо bit stuffing. «Зависший» приемник не позволяет передатчику CAN начать передачу. Приемник выходит из состояния «зависания» при приеме хотя бы одного корректного по длительности доминантного состояния по линии CAN_RX (длительностью более, чем длительность Sync_Segment + Propagation_Segment + Phase_Segment1). После чего контроллер CAN продолжает дальнейшую работу.

Условия

Всегда, при возникновении помехи в промежутке между пакетами. Помеха во время передачи или приема пакета обрабатывается в соответствии с логикой работы интерфейса CAN.

Последствия

Остановка передатчика CAN.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

При возможности программным способом определить состояние «зависания» передатчика (например, по превышению максимального времени на отправку сообщения) необходимо принудительно внести доминантную ошибку (CAN_TX = 0) длительностью более одного битового интервала в сеть CAN. При невозможности отслеживания ситуации зависания передатчика вносить ошибку с периодичностью, при которой остановка передачи CAN будет не критична, но больше чем максимальная длина пакета. Появление, специально внесенной ошибки, будет гарантировано выводить контроллер CAN в рабочее состояние и при этом другими узлами сети CAN эта ошибка будет корректно обрабатываться.

```
MDR_PORTx->OE           |= 1<<номер вывода;
MDR_PORTx->RXTX          &= ~(1<<номер вывода);
Для внесения ошибки
MDR_PORTx->FUNC          &= ~(3<<номер вывода*2); // перевод в режим порта и выдача 0
Delay (BtiTime);          // задержка на один битовый интервал
MDR_PORTx->FUNC          |= FUNC<<номер вывода*2); // перевод в режим необходимой функции
FUNC
```

0031 Сбой выходной тактовой частоты PLL при резком изменении питания в пределах допустимого


Статус

Исследование.


Описание

При просадке питания со скоростью большей, чем 5 В/мс происходит увеличение выходной тактовой частоты с PLL с последующим возвращением к расчетному значению. При аналогичном скачке напряжения питания вверх происходит уменьшение выходной тактовой частоты PLL с последующим возвращением к расчетному значению.

Скорость изменения напряжения питания U_{CC} , В/мс	Длительность фронта изменения напряжения питания U_{CC} , мкс	Изменение амплитуды напряжения питания U_{CC} , В	Входная частота PLL, МГц	Коэффициент умножения PLL	Изменение выходной частоты PLL, МГц
5,0	280	3,6→2,2	16	5	80→ 82
7,7	180	3,6→2,2	16	5	80→ 92
9,3	150	3,6→2,2	16	5	80→ 103
11,6	120	3,6→2,2	16	5	80→ 119
9,3	150	3,6→2,2	10	8	80→ 94
11,6	120	3,6→2,2	10	8	80→ 106
70	20	3,6→2,2	10	8	80→ 220
11,6	120	3,6→2,2	5	16	80→ 86
14	100	3,6→2,2	5	16	80→ 98
30	20	3,6→3,0	16	9	144→ 189
30	20	3,6→3,0	16	5	80→ 102
30	20	3,6→3,0	10	8	80→ 102
30	20	3,6→3,0	9	16	144→ 193
30	20	3,6→3,0	5	16	80→ 97



Характер изменения выходной частоты PLL ($80 \text{ МГц} = 10 \text{ МГц} \cdot 8$) при резком изменении напряжения питания



Изменение напряжения питания U_{CC} (на рисунке верхняя линия) с уровня 3,6 В до 2,2 В за 150 мкс и обратно

Условия

Изменение напряжения питания в предельно-допустимом диапазоне со скоростью больше 5 В/мс. Чем больше скорость изменения напряжения питания, тем больше изменение выходной частоты. Чем больше входная частота, тем больше изменение выходной частоты. Чем больше коэффициент умножения, тем больше изменение выходной частоты.

Последствия

Увеличение или уменьшение тактовой частоты от расчетного значения. При этом возможно появление частот, превышающих максимально допустимое значение рабочей частоты, и нарушение времени выборки из Flash.

Рекомендации и способы обхода

В реальной жизни изменение напряжения питания с такими скоростями маловероятны. Но при возможности возникновения такого рода сбоев рекомендуется увеличить емкости по питанию и установить большее, чем требуется время задержки при выборке из Flash.

0032 Формирование высокого потенциала на выводах портов при смене направления передачи данных


Статус

Исследование.

Описание

Если пользовательский вывод сконфигурирован на выход и выдает логическую «1», то при смене направления передачи данных (OE) с выхода на вход, вместо ожидаемого высокоимпедансного состояния на выводе ошибочно формируется высокий потенциал.

Время переключения выходного драйвера TX в неактивное состояние зависит от номинала подключенной нагрузки к порту. Ниже на диаграмме представлен переход выходного драйвера из активного в неактивное состояние при нагрузках (pullup = pulldown) 1 кОм (канал 4) и 15 кОм (канал 2) в нормальных условиях.



- Канал 4 (Зеленый) – нагрузка 1 кОм (ожидаемое поведение с высокоомной нагрузкой).
- Канал 2 (Синий) – нагрузка 15 кОм (затянутый фронт переключения).

Условия

Всегда.

Последствия


Нет.

Рекомендации и способы обхода

Перевести драйвер TX на выдачу логического «0». Дождаться появления логического «0» на входе цифрового приемника RX путем опроса регистра RXTX и перевести

драйвер в неактивное состояние ($OE = 0$).

Не рекомендуется выравнивать фронт переключения путем установки дополнительной нагрузки на вывод порта.



- Канал 4 (Зеленый) – нагрузка 15к Ом (с рекомендацией);
- Канал 2 (Синий) – нагрузка 15 кОм (затянутый фронт переключения).

0033 Включение резисторов подтяжки к питанию U_{CC} выводов интерфейса USB при отсутствии внутреннего питания DU_{CC}

Статус

Исследование.

Описание

При отсутствии внутреннего питания DU_{CC} для выводов DP и DN интерфейса USB включаются внутренние резисторы подтяжки к питанию U_{CC} номиналом 1,5 кОм. Наблюдается при подаче питания U_{CC} до формирования DU_{CC} и при нахождении в режиме STANDBY.

Условия

Всегда при наличии U_{CC} и отсутствии DU_{CC} .

Последствия

При подключенных внешних устройствах USB состояние будет восприниматься как некорректное (Single Ended 1). Дополнительный ток по питанию U_{CC} через резисторы подтяжки выводов DN и DP в зависимости от подтяжек на линиях USB от внешних устройств.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке аппаратуры и подключении внешних устройств к интерфейсу USB.

Ошибки категории 3

0001 Ошибочное чтение флагов ECOIF_IE и AWOIF_IE

Статус

Исследование.

Описание

При чтении регистра ADCx_STATUS биты ECOIF_IE и AWOIF_IE (разрешения формирования запросов прерываний) всегда считываются нули, независимо от записанного в них значения.

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможность определить ранее записанное значение этих битов.

Рекомендации и способы обхода

Всегда задавать абсолютное значение этих битов. При необходимости манипулирования этими битами хранить значения этих битов в специальной переменной и манипулировать ее значением, после каждой манипуляции переписывать эту переменную в регистр ADCx_STATUS. Либо всегда задавать их равными единице, а запрещать или разрешать прерывания в контроллере NVIC.

0002 Ошибочное чтение регистров CANx_BUFxx_ID, CANx_BUFxx_DLC, CANx_BUFxx_DATA1, CANx_BUFxx_DATAH, CANx_BUFxx_MASK, CANx_BUFxx_FILTER

Статус

Исследование.

Описание

При чтении регистров CANx_BUFxx_ID, CANx_BUFxx_DLC, CANx_BUFxx_DATA1, CANx_BUFxx_DATAH, CANx_BUFxx_MASK и CANx_BUFxx_FILTER если в этот момент идет обращение к этим регистрам со стороны контроллера CAN (прием сообщения по сети), то эти регистры могут считываться как нулевые.

Условия

При одновременном доступе к регистрам со стороны пользовательской программы (процессор) и контроллера CAN (прием сообщения по сети).

Последствия

Получения некорректных значений.

Рекомендации и способы обхода

Всегда после считывания регистра проверить его на равенство нулю, если равен, то считать повторно. После второго считывания он будет содержать корректную информацию. При этом необходимо обеспечить повторное считывание в период меньше минимального пакета CAN, т.е. нельзя уходить на прерывания и другие недетерминированные процессы.

0004 Невозможность выключить генератор HSI при нулевом ALRF

Статус

Исследование.

Описание

Бит разрешения работы HSION в регистре BKP_REG_0F батарейного домена может быть сброшен в «0», только при взведенном в «1» флаге ALRF часов реального времени. При сбросе флага ALRF в «0» бит разрешения работы HSION устанавливается в «1», что приводит к включению генератора HSI.

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможность отключить генератор, повышенное потребление.

Рекомендации и способы обхода

Для отключения генератора HSI необходимо убедиться, что микросхема тактируется другим источником синхросигнала, взвести бит ALRF и после этого сбросить бит HSION.

0005 Ошибочное чтение регистров счетчиков RTC

Статус

Исследование.

Описание

Счетчики в часах реального времени RTC батарейного домена могут работать на частотах тактирования отличных от частоты процессорного ядра. Таким образом, чтение регистров RTC_CNT и RTC_DIV со стороны процессора может совпасть с моментом переключения счетчиков, в результате процессором может быть зафиксировано сбойное значение данных счетчиков.

Условия

Всегда.

Последствия

Сбойное определение значения счетчиков.

Рекомендации и способы обхода

Считывать счетчик дважды, и, если считанные значения отличны, считать третий раз. Таким образом, при первом чтении определяется, что произошло переключение счетчика, и третье чтение гарантированно произойдет в момент времени после переключения. При этом частота обращения к регистрам должна быть гарантированно больше частоты переключения счетчиков.

0006 Невозможность программного сброса процессора через регистр AIRCR

Статус

Исследование.

Описание

Для программного сброса микросхемы необходимо в регистр AIRCR записать значение 0x05fa0004. После записи происходит сброс всей периферии, но само ядро остается в состоянии сброса и перестает работать. Выход из этого состояния возможен только по внешнему сбросу, сбросу сторожевых таймеров, либо снятия и подачи питания Uсс микросхемы.

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможность программного сброса микросхемы через регистр AIRCR.

Рекомендации и способы обхода

Для выполнения программного сброса рекомендуется использовать сторожевой таймер WWDG. При несвоевременном обновлении счетчика Т (вне окна разрешения) происходит сброс микросхемы. Таким образом, выполнив следующую последовательность записи в регистры WWDG можно выполнить программный сброс:

WWDG->CFR = 0x00;

WWDG->CR = 0xFF;

WWDG->CR = 0xFF;

0007 Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП**Статус**

Исследование.

Описание

В качестве запроса передачи по DMA контроллером АЦП используется сигнал окончания преобразования EOCIF. Вне зависимости от настроек контроллера DMA и контроллера АЦП этот запрос приходит на контроллер DMA. Если контроллер DMA настроен на обработку этого запроса, то он обработает этот запрос, если же не настроен, то обработки не будет, но контроллер DMA взведет сигнал dma_done (прерывание от DMA) и тем самым запросит обработку прерывания от DMA.

Условия

Всегда.

Последствия

При работе контроллера АЦП и DMA возникают запросы прерываний от контроллера DMA указывающие, что был запрос передачи по каналу АЦП, но он не был обработан.

Рекомендации и способы обхода

При необходимости использования контроллера АЦП и DMA построить алгоритм обработки АЦП через прерывания DMA, либо через передачи DMA.

Запретить обработку запросов req и sreq от всех каналов (записать «1» во все разряды регистра CHNL_REQ_MASK_SET), разрешить работу всех каналов (записать «1» во все разряды регистра CHNL_ENABLE_SET). Далее разрешить обработку запросов только от нужных каналов (записать «1» в разрядах, соответствующих каналам, которые требуется обрабатывать, регистра CHNL_REQ_MASK_CLR.

0008 Некорректное подключение CAN2_RX на выводы порта F**Статус**

Исследование.

Описание

Согласно документации вывод CAN2_RX может быть назначен на вывод PF[2] в качестве переопределенной функции, реально же в кристалле CAN2_RX может быть назначен на вывод PD[15] в качестве основной функции, на вывод PE[6] в качестве альтернативной функции, на вывод PC[14] в качестве переопределенной функции и на вывод PF[3] в качестве переопределенной функции. При этом в качестве переопределенной функции PF[3] выступает CAN2_TX. Таким образом, при назначении для вывода PF[3] переопределенной функции он будет выступать одновременно в качестве CAN2_TX и CAN2_RX, что не позволит подключить внешний приемопередатчик. Если же для CAN2_RX выбраны другие выводы (PD[15], PE[6] или PC[14]), он будет подключен к ним, так как они имеют больший приоритет при назначении функций портов.

Условия

Всегда.

Последствия

При использовании выводов порта F в качестве выводов контроллера CAN2 невозможно корректно подключить внешний приемопередатчик. При этом по анализу поведения системы контроллер CAN2 отправляет сообщения, но не видит их подтверждения в нормальном режиме работы и не видит сообщений других узлов сети.

Рекомендации и способы обхода

Использовать в качестве выводов CAN2_RX только вывод PD[15] в качестве основной функции, вывод PE[6] в качестве альтернативной функции или вывод PC[14] в качестве переопределенной функции и не использовать PF[2] в качестве переопределенной функции. Если для вывода PF[3] установлена переопределенная функция (CAN2_TX), то для CAN2_RX в обязательном порядке должен быть выбран вывод PD[15], PE[6] или PC[14].

0009 Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП

Статус

Исследование.

Описание

Согласно документации дополнительная задержка перед началом преобразования и предназначенная для зарядки внутренней емкости определяется битами Delay_Go[2:0] и позволяет задавать от одного до восьми тактов CPU_CLK. В реальности из-за ошибки в счетчике делители дополнительные задержки имеют различные значения в зависимости от настроек контроллера АЦП и представлены в ниже приведенной таблице с погрешностью ± 1 такт CPU_CLK, где P – Delay_GO, а M – Div_CLK

M	P							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	28xCLK + 1xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 3xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 5xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 7xCPU_CLK	28xCLK + 8xCPU_CLK
1	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 8xCPU_CLK
2	28xCLK + 0xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 8xCPU_CLK
3	28xCLK + 0xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 8xCPU_CLK
4...11	28xCLK + 0xCPU_CLK	28xCLK + 0xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 2xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 4xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK	28xCLK + 6xCPU_CLK

Условия

Всегда.

Последствия

Некорректное вычисление частоты выборки АЦП внешних сигналов. Джиттер момента выборки аналогового сигнала.

Рекомендации и способы обхода

При программировании учитывать приведенную выше таблицу.

0011 Некорректное подключение SSP2_RXD на выводы порта B и F**Статус**

Исследование.

Описание

Согласно документации в качестве входа принимаемых данных SSP2_RXD контроллера SSP2 могут выступать выводы PB14 и PF14 при задании им переопределенной функции.

В микросхеме для входа RXD вместо переопределенной функции для порта PB[14] подключен вывод PB[12] в переопределенной функции, который в этом же режиме является выводом SSP2_FSS.

В микросхеме для входа RXD при назначении его на переопределенную функцию порта PF[14] используется сигнал разрешения выбора переопределенной функции для порта PC[14] (CAN2_RX).

Условия

Всегда.

Последствия

При выборе переопределенной функции для вывода PB[12] он будет использоваться и в качестве сигнала FSS и в качестве сигнала RXD, что приведет к некорректной работе контроллера SSP2.

При выборе переопределенной функции для порта PC[14] при использовании CAN интерфейса, так же будет выбран порт PF[14] для сигнала RXD контроллера SSP2. При этом если необходимо выбрать другой порт для вывода SSP2_RXD, отличный от PF[14] необходимо обеспечить на порте PF[14] низкий уровень и цифровой режим работы. Если необходимо использовать порт PF[14] для сигнала RXD, то необходимо выбрать переопределенную функцию для порта PC[14], но при этом будет выбран в качестве порта PC[14] для CAN2_RX. В этом случае для CAN_RX можно будет использовать PD[15] и PE[6], выбор этих выводов более приоритетен по сравнению с PC[14].

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0012 Некорректное формирование флагов ошибок в CAN контроллере

Статус

Исследование.

Описание

В регистре MDR_CANx->STATUS отображаются флаги возникновения ошибок BIT_ERR, BIT_STAF_ERR, FRAME_ERR, ACK_ERR, CRC_ERR и ID_LOWER при их возникновении при обмене по интерфейсу CAN. При этом непосредственно в регистре эти флаги не фиксируются и сбрасываются в «0» на следующий такт после возникновения. Таким образом, эти флаги практически всегда считываются как нулевые. Но при этом учет ошибок в счетчике ошибок происходит корректно. Также возникновение этих ошибок может вызывать обработчик прерываний по возникновению ошибки.

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможность отследить тип возникающих ошибок, невозможность отследить источник возникновения запроса прерывания при разрешенном прерывании по возникновению ошибки.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0013 Ошибочное чтение бита CAN/nPWM в блоке Timer

Статус

Исследование.

Описание

В регистре MDR_TIMERx->CHy_CNTRL есть бит управления CAN/nPWM, определяющий режим работы данного канала таймера (захват или ШИМ). Данный бит всегда считывается как «1». При этом при записи в него корректно задается режим работы канала.

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможность определить ранее записанное значение бита CAN/nPWM.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0014 Некорректное подключение CAN1_RX на выводы порта D

Статус

Исследование.

Описание

Согласно документации вывод CAN1_RX может быть назначен на вывод PD[14] в качестве переопределенной функции, реально же в кристалле CAN1_RX при выборе переопределенной функции для вывода PD[14] использует сигнал с вывода PB[14].

Условия

Всегда.

Последствия

Невозможно использовать в качестве вывода контроллера CAN1_RX вывода PD14.

Рекомендации и способы обхода

Использовать в качестве выводов для CAN1_RX вывод PB[14] при задании переопределенной функции для вывода PD[14]. Учитывать при разработке ПО.

0015 Ошибочное формирование флага захвата CAP в блоке Timer**Статус**

Исследование.

Описание

При работе канала таймера в режиме захвата событие захвата и запись значения в регистр CCRx разнесены на один такт сигнала синхронизации TIM_CLK. В результате, если частота TIM_CLK много меньше рабочей частоты процессора HCLK может возникнуть ситуация, что программа определит факт возникновения события захвата, но из регистра CCR считает старое значение, так как оно там еще не обновилось.

Условия

Всегда.

Последствия

Некорректное определение значение регистра CCR.

Рекомендации и способы обхода

Использовать TIM_CLK равную HCLK, либо при TIM_CLK меньше чем HCLK обеспечивать необходимую задержку от момента определения события захвата до считывания регистра CCR. Например, если $TIM_CLK = 1/8 HCLK$, то в регистре CCR новое значение появится через восемь тактов HCLK (восемь инструкций) после возникновения события захвата.

0016 Некорректное вычисление дополнительной задержки начала преобразования контроллера АЦП вариант 2

Статус

Исследование.

Описание

Исследование.

Условия

Всегда.

Последствия

Некорректное вычисление частоты выборки АЦП внешних сигналов. Джиттер момента выборки аналогового сигнала.

Рекомендации и способы обхода

0017 Остановка CAN при подстройке момента семплирования**Статус**

Исследование.

Описание

При работе на высоких скоростях при наличии помех в линии и расхождении в скорости передачи контроллер CAN подстраивает момент семплирования линии. Подстройка осуществляется путем увеличения поля Phase Segment 1 или уменьшения поля Phase Segment 2 на величину определенной ошибки, но не более чем на максимальный шаг подстройки SJW. Если в ходе работы была обнаружена ошибка больше или равная Phase Segment 2, и при этом SJW также больше или равен Phase Segment 2, автомат подстройки переходит в ошибочное состояние и останавливается, что приводит к остановке передачи по линии CAN.

Условия

При условии SJW больше или равен Phase Segment 2, при возникновении помех, дрожании длительности битовых интервалов и расхождении в скоростях абонентов сети CAN в ходе приема пакетов.

Последствия

Остановка передатчика CAN.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

При настройке CAN интерфейса устанавливать SJW меньше, чем Phase Segment 2.

0018 Фильтрация стандартных пакетов CAN после приема расширенного пакета

Статус

Исследование.

Описание

При использовании встроенного механизма фильтрации и при приеме стандартных и расширенных пакетов после приема расширенного пакета в теневом буфере сохраняется его ID (SID+EID). Принимаемый после этого стандартный пакет в теневом буфере обновляет только SID часть, и при этом EID часть остается от ранее принятого пакета. Таким образом, если фильтр ожидает SID пакет и при этом биты EID не замаскированы, то возможна фильтрация данного сообщения при условии, что EID ранее принятого пакета отличается от ожидаемой фильтром.

Условия

При приеме стандартных пакетов после приема расширенных пакетов.

Последствия

Фильтрация стандартных сообщений, удовлетворяющих маске и фильтру.

Рекомендации и способы обхода


Учитывать при разработке ПО.

0019 Формирование высокого потенциала на выводах портов при включении питания (для всех исполнений)**Статус**


Исследование.

Описание

При отрицательных температурах (-10...-60 °C) и небольших скоростях нарастания питающего напряжения (менее 1 В/мс) в момент включения питания микросхемы на выводах пользовательских портов микросхемы может быть сформирован высокий потенциал, равный текущему напряжению питания, вместо ожидаемого третьего состояния. Длительность выдачи ошибочного импульса с высоким потенциалом при экспериментах достигала 200 мс.



Ожидаемый режим работы



Выдача ошибочно сформированного высокого потенциала на выводе порта

- Канал 1 (Желтый) – напряжение питания (1 клетка – 500 мВ);
- Канал M1 (Коричневый) – потребление микросхемы, диаграмма в мВ соответствует току в мА (1 клетка – 3,15 мА);
- Канал 2 (Синий) – вывод порта микросхемы с ошибочно формируемым высоким потенциалом (1 клетка – 1 В).

Условия

Включение питания с малой скоростью нарастания напряжения менее 1 В/мс (при уменьшении скорости нарастания вероятность сбоя увеличивается). Температура окружающей среды менее минус 10 °С (при уменьшении температуры вероятность сбоя увеличивается).

Последствия

Критические последствия для микросхем K1986BE93У, K1986BE93УК описаны в разделе Ошибки категории 1 и являются критическими при возникновении ошибки на выводе PF6. При включении питания возможно формирование ошибочного импульса с высоким потенциалом и на других выводах, которые могут быть ошибочно восприняты как самой микросхемой, так и окружающими ее элементами.

Рекомендации и способы обхода

Вывод гарантировано доопределяется до требуемого состояния при включении его на выход, либо внешним источником с выходным током более $|\pm 500|$ мкА, либо резистором «подтяжки» сопротивлением не более 10 кОм. При наличии на выводе постоянного резистора подтяжки к «земле» сопротивлением не более 10 кОм импульс высокого потенциала на данном выводе не возникает. Увеличение сопротивления резистора увеличивает вероятность появления ошибочного импульса и его длительность.

0020 Объединение выводов PF6 и PF5 (только для микросхем K1986BE93У, K1986BE93УК)

Статус

Временно внесенное изменение для исправления более существенной ошибки.

Описание

Изменена разварка кристаллов в корпусе для исправления ошибки 0019 категории 1 в микросхемах K1986BE93У, K1986BE93УК, изготовленных до 1248. Ранее не развариваемый вывод PF6 разваривается совместно с выводом PF5. Это позволяет при включении питания гарантированно доопределить его состояние с помощью внешних элементов.

Условия

Всегда.

Последствия

Возникает КЗ выводов PF6 и PF5 внутри микросхемы. При работе на вход обоих выводов информация, подаваемая на PF5, будет отображаться и на PF6. При работе PF6 на вход, на выводе PF5 будет формироваться сигнал, задаваемый PF6. При этом, если на вывод PF5 сигнал задается из вне микросхемы, то возникнет конфликт внешнего драйвера и драйвера вывода PF6. Если PF6 и PF5 работают на выход, то при выдаче сигналов с разными логическими уровнями будет возникать конфликт драйверов выводов.

Изменяется схема задания режимов работы микросхемы:

Выводы PF[5:4]	Режим по документации	Новый режим	Примечания
00	000 Микросхема с отладкой через JTAG_B	000 Микросхема с отладкой через JTAG_B	
01	001 Микросхема с отладкой через JTAG_A	001 Микросхема с отладкой через JTAG_A	
10	010 Микросхема в режиме отладки через JTAG_B	110 UART-загрузчик через выводы PF[1:0]	Данный режим ранее не был доступен
11	011 Микросхема без отладки	111 Зарезервировано, тестовый режим	

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке программного обеспечения. Не допускать перевода вывода PF6 в режим работы на выход и не допускать включения внутренних резисторов подтяжки вывода PF6. При загрузке в микросхему прошивки, блокирующей работу отладочного интерфейса, либо блокирующей выдачу тактовых сигналов внутри микросхемы, стереть микросхему будет возможно только в режиме UART-загрузчика. При разработке аппаратуры не рассчитывать на сохранения варианта микросхемы с доступным режимом UART-загрузчика. Для избегания проблем, связанных с блокировкой кристалла, рекомендуется в начале пользовательской программы поставить цикл-паузу:

```
for (i=0;i<5000000;i++) {};
```

Это позволит при включении питания за время выполнения данного цикла отладочным средствам перехватить управление микросхемой и при необходимости стереть ее. После завершения отладки данный цикл может быть удален.

0021 Ошибка арбитража в контроллере CAN**Статус**

Исследование.

Описание

При выходе на линию CAN двух контроллеров, и при этом у второго контроллера больший приоритет по ID, возникает ситуация, при которой первый контроллер отпускает линию, так как проиграл арбитраж (имеет меньший приоритет), но второй формирует на шине ошибку BIT STAFF ERROR, FRAME ERROR или CRC ERROR.

Условия

Если первый контроллер с меньшим приоритетом вышел на ~1 TQ ранее второго контроллера с большим приоритетом.

Последствия

После возникновения ошибки оба контроллера повторяют свои передачи, но при этом во время ошибки они синхронизируются, и повторная передача выполняется без расхождения в 1 TQ. В этом случае арбитраж производится корректно, и оба контроллера передают свои пакеты без ошибок.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО при анализе ошибок на шине CAN. При увеличении трафика по шине CAN вероятность такой ошибки снижается, так как все передатчики постоянно синхронизируются.

0022 Ошибка дешифрации обращений в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF**Статус**

Исследование.

Описание

При обращении по адресам диапазона 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF формируются транзакции к внешней системной шине, и ошибочно формируются обращения в диапазон 0x4000_0000...0x4FFF_FFFF. Например, в результате записи по адресу 0x5000_0000, данные также будут записаны в регистр с адресом 0x4000_0000 (MDR_CAN1 → CONTROL). При этом в диапазоне 0x4000_0000...0x4FFF_FFFF есть области, которые не обрабатываются при обращении (например, 0x4000_00B0...0x4000_01FF), и при обращении к ним происходит остановка (зависание) транзакции на шине периферии. В результате при формировании ошибочных обращений в диапазон 0x4000_0000...0x4FFF_FFFF, вызванных обращениями в диапазон 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF, могут производиться ошибочные чтения или записи регистров периферийных блоков, либо может происходить остановка (зависание) шины периферийных блоков. При остановке (зависании) шины периферийных блоков при обращении процессора к периферии произойдет и остановка процессора.

Условия

Обращение к диапазону 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF.

Последствия

Приводит к ошибочным обращениям в диапазоне 0x4000_0000...0x4FFF_FFFF.

Ошибочные обращения к несуществующим ресурсам в диапазоне 0x4000_0000...0x4FFF_FFFF может привести к остановке процессора.

Рекомендации и способы обхода

Допустимы обращения в диапазоны 0x5000_0000...0x5FFF_FFFF при соблюдении следующих условий (?? – любые числа от 0x00 до 0xFF):

Диапазон	Пересекаемый блок периферии	Условие использования	Примечание
0x5??0_0000...0x5??0_7FFF	CAN1	PER_CLOCK[0]==0	
0x5??0_8000...0x5??0_FFFF	CAN2	PER_CLOCK[1]==0	
0x5??1_0000...0x5??1_7FFF	USB	PER_CLOCK[2]==0	
0x5??1_8000...0x5??1_FFFF	EEPROM_CNTRL	PER_CLOCK[3]==0	

Диапазон	Пересекаемый блок периферии	Условие использования	Примечание
0x5??2_0000...0x5??2_7FFF	RST_CLK	PER_CLOCK[4]==0	
0x5??2_8000...0x5??2_FFFF	DMA	PER_CLOCK[5]==0	
0x5??3_0000...0x5??3_7FFF	UART1	PER_CLOCK[6]==0	
0x5??3_8000...0x5??3_FFFF	UART2	PER_CLOCK[7]==0	
0x5??4_0000...0x5??4_7FFF	SPI1	PER_CLOCK[8]==0	
0x5??4_8000...0x5??4_FFFF	-		Без ограничений
0x5??5_0000...0x5??5_7FFF	I2C1	PER_CLOCK[10]==0	
0x5??5_8000...0x5??5_FFFF	POWER	PER_CLOCK[11]==0	
0x5??6_0000...0x5??6_7FFF	WWDT	PER_CLOCK[12]==0	
0x5??6_8000...0x5??6_FFFF	IWDT	PER_CLOCK[13]==0	
0x5??7_0000...0x5??7_7FFF	TIMER1	PER_CLOCK[14]==0	
0x5??7_8000...0x5??7_FFFF	TIMER2	PER_CLOCK[15]==0	
0x5??8_0000...0x5??8_7FFF	TIMER3	PER_CLOCK[16]==0	
0x5??8_8000...0x5??8_FFFF	ADC	PER_CLOCK[17]==0	
0x5??9_0000...0x5??9_7FFF	DAC	PER_CLOCK[18]==0	
0x5??9_8000...0x5??9_FFFF	COMP	PER_CLOCK[19]==0	
0x5??A_0000...0x5??A_7FFF	SPI2	PER_CLOCK[20]==0	
0x5??A_8000...0x5??A_FFFF	PORTA	PER_CLOCK[21]==0	
0x5??B_0000...0x5??B_7FFF	PORTB	PER_CLOCK[22]==0	
0x5??B_8000...0x5??B_FFFF	PORTC	PER_CLOCK[23]==0	
0x5??C_0000...0x5??C_7FFF	PORTD	PER_CLOCK[24]==0	
0x5??C_8000...0x5??C_FFFF	PORTE	PER_CLOCK[25]==0	
0x5??D_0000...0x5??D_7FFF	-		Без ограничений
0x5??D_8000...0x5??D_FFFF	BKP	PER_CLOCK[27]==0	
0x5??E_0000...0x5??E_7FFF	-		Без ограничений
0x5??E_8000...0x5??E_FFFF	PORTF	PER_CLOCK[29]==0	
0x5??F_0000...0x5??F_7FFF	EXT_BUS_CNTRL	PER_CLOCK[30]==0	
0x5??F_8000...0x5??F_FFFF	-		Без ограничений

0023 Ошибка чтения битов EN_FF_RDY и EN_FS_RDY (только для микросхем K1986BE94у, K1986BE94уK)

Статус

Исследование.

Описание

Биты EN_FF_RDY и EN_FS_RDY регистра MDR_EBC → CONTROL всегда считываются как нули. При этом запись в них осуществляется без ошибки.

Условия

Всегда.

Последствия

Возможно изменение настроек контроллера при выполнении операций типа «Чтение-Модификация-Запись».

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0024 Ошибка формирования фазы HOLD внешней системной шины после получения сигнала готовности (только для микросхем K1986BE94у, K1986BE94уK)

Статус

Исследование.

Описание

При работе в режиме с ожиданием сигнала готовности (бит USE_READY == 1) после получения бита готовности согласно спецификации контроллер внешней шины переходит в фазу HOLD. При этом фаза HOLD не задается битами WS_HOLD[2:0], а всегда не менее двух и не более шести тактов F_{сри} от фронта сигнала готовности.

Условия

Всегда.

Последствия

Не выявлено.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0025 Чтение регистра MDR_BKP->RTC_PRL после сброса

Статус

Исследование.

Описание

После сброса в регистре MDR_BKP → RTC_PRL всегда считываются нули, независимо от ранее записанного в него значения. Реально регистр сбрасывается только при исчезновении питания батарейного домена BUсс.

Условия

Всегда.

Последствия

Не выявлено.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0026 Ошибка формирования сигнала EXT_INT4 с порта PB9

Статус

Исследование

Описание

Для формирования сигнала EXT_INT4 с вывода PB9 согласно документации необходимо выбрать переопределенную функцию. На самом деле сигнал формируется корректно при выборе альтернативной функции.

Условия

Всегда.

Последствия

Не выявлено.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0027 Ошибка формирования деления частоты CPU_C3, USB_C3, ADC_C3, HSI_C1 и HSE_C1

Статус

Исследование.

Описание

Изменение дополнительного коэффициента деления при формировании частоты CPU_C3 (поле CPU_C3_SEL), частоты USB_C3 (поле USB_C3_SEL), частоты ADC_C3 (поле ADC_C3_SEL), частоты HSI_C1 (поле HSI_C1_SEL) и частоты HSE_C1 (поле HSE_C1_SEL) возможно осуществлять только в большую сторону. Уменьшение коэффициента деления приводит к прекращению формирования тактового сигнала. Сброс настройки возможен только через сигнал сброса всей микросхемы.

Условия

Уменьшение коэффициента деления.

Последствия

Делитель не формирует выходной тактовый сигнал.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

В микросхемах K1986BE94y, K1986BE94yK и K1986BE92Y1, K1986BE92Y1K, изготовленных, начиная с даты 1543, возможно уменьшение коэффициента деления путём его последовательного изменения с шагом 1 и с временным интервалом не менее T (где T - это длительность двух периодов выходной частоты делителя до изменения коэффициента деления).

0028 Ошибка формирования сигнала тактирования в блоке SSP1 в ведомом режиме

Статус

Исследование.

Описание

При работе блока SSP1 в режиме ведомого тактовый сигнал согласно документации может поступать с выводов PB13, PD10 и PF1. Реально в дизайне было предусмотрено тактирование с вывода PC12. Данный вывод PC12 выбирается в качестве источника тактирования блока SSP1 в ведомом режиме при выборе основной функции для вывода PB12. Таким образом, если для тактирования используется один из вводов PB13, PD10 и PF1 и при этом выбрана основная функция для вывода PB12, то происходит объединение по логическому «ИЛИ» тактового сигнала с логическим уровнем соответствующим потенциалу на входе PC12. Если вывод PC12 находится в аналоговом режиме, то это соответствует логической «1» на входе.

Условия

SSP1 в ведомом режиме и для вывода PB12 выбрана основная функция.

Последствия

Ошибочная работа блока SSP1.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО.

0029 Искажение поля ID принимаемого пакета при арбитраже в блоке CAN**Статус**

Исследование.

Описание

При одновременном выполнении передачи и приема пакетов контроллером CAN (выполняется процедура арбитража), если у стандартных пакетов обнаруживается различие в последнем бите идентификатора или в бите RTR, а у расширенных пакетов – различие в последнем бите 11-битного идентификатора, в любом бите 18-битного идентификатора, в бите SRR, в бите IDE или в бите RTR, и при этом передаваемый пакет имеет меньший приоритет («проигрывает» арбитраж), то у принимаемого пакета («выигравшего» арбитраж) происходит искажение поля ID. Это вызвано тем, что до момента проигрыша арбитража контроллер CAN считает, что именно он осуществляет передачу и не сохраняет ID принимаемого сообщения (остаются данные от предыдущих пакетов).

Условия

«Проигрыш» арбитража в последнем бите идентификатора или бите RTR у стандартных пакетов.

«Проигрыш» арбитража в последнем бите 11-битного идентификатора или бите SRR, бите IDE, в любом бите 11-битного идентификатора или бите RTR у расширенных пакетов.

Последствия

Искажение поля ID у принимаемого пакета, который «выиграл» арбитраж.

Рекомендации и способы обхода

Разрешить прием собственных пакетов (бит ROP = 1) с их последующим игнорированием в ходе программной обработки. В этом случае при арбитраже принимаемые пакеты не искажаются.

Учитывать при разработке ПО.

0030 Некорректное подключение сигналов BLK и ETR на выводы порта A

Статус

Исследование.

Описание

Согласно документации выводы PA14 и PA15 при выборе переопределенной функции должны выполнять функцию входов ETR и BLK таймера 1. Реально эти функции выбираются при выборе альтернативной функции для данных выводов (сигналы nUART1DSR и nUARTCTS).

Условия

Всегда.

Последствия

При выборе альтернативной функции для выводов PA14 и PA15 с целью использования сигналов управления модемом блока UART одновременно эти выводы подключатся в качестве сигналов BLK и ETR к таймеру 1. При этом, если эти сигналы назначены на какие-либо другие выводы, то будет осуществлено сложение значений этих выводов по логическому «ИЛИ».

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке ПО при использовании сигналов управления модемом блока UART1 и сигналов BLK и ETR таймера 1.

0034 Переполнение счетчика ошибок RX_ERR_CNT контроллера CAN

Статус

Будет исправлено в следующей версии продукта.

Описание

В случае, если контроллер CAN постоянно обнаруживает ошибки при приеме данных, то счетчик ошибок приема RX_ERR_CNT будет инкрементироваться до верхнего предела (0x1FF), после чего он должен остановиться. Однако, этого не происходит – счетчик после приема очередного кадра с ошибкой переполняется и сбрасывается в 0x000. Из-за этого контроллер CAN, ранее находившийся в пассивном к ошибкам состоянии ERROR PASSIVE (RX_ERR_CNT > 127), ошибочно переходит в активное к ошибкам состояние ERROR ACTIVE и при обнаружении ошибок начинает посылать кадры активной ошибки. Данное поведение не соответствует стандарту, потому что для перехода в активное к ошибкам состояние ERROR ACTIVE контроллеру CAN необходимо успешно принять кадр.

Условия

При постоянном приеме кадров с ошибкой.

Последствия

Ошибочный переход контроллера CAN в активное к ошибкам состояние.

Рекомендации и способы обхода

Учитывать при разработке аппаратуры.

0035 Не отправляется сообщение об ошибке при выполнении команд UART-загрузчика

Статус

Будет исправлено в следующей версии продукта.

Описание

В режимах UART0+JA и UART0+JB при возникновении ошибки UART-загрузчик должен отправить сообщение об ошибке, состоящее из двух символов: 0x45 ('E') и символа типа ошибки. В результате ошибки в загрузочной программе символ типа ошибки не передается.

Условия

Аналогично описанию.

Последствия

Нельзя установить причину ошибки в режиме UART-загрузчика.

Рекомендации и способы обхода

Нет.

0036 Пропуск канала АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов после выключения АЦП

Статус

Исследование.

Описание

В режиме последовательного преобразования нескольких каналов в результате отключения АЦП (бит Gfg_REG_ADON) при последующем включении АЦП однократно пропускается канал, на котором остановилось преобразование при отключении. Происходит преобразование следующего канала, участвующего в последовательном преобразовании.

Условия

Включение АЦП после отключения АЦП при последовательном преобразовании нескольких каналов.

Последствия

Пропуск преобразования канала АЦП, на котором остановилось преобразование при отключении.

Рекомендации и способы обхода

После отключения АЦП при использовании последовательного преобразования нескольких каналов:

- 1 Отключить переключение каналов (бит Cfg_REG_CHCH).
- 2 Включить переключение каналов только для канала, на котором остановилось преобразование при отключении, и участвующих в преобразовании каналов с бóльшими номерами (регистр ADC1_CHSEL).

После включения АЦП:

- 1 Включить переключение для всех требуемых каналов.

Лист регистрации изменений

Дата	Страница	Статус	ID	Категория	Описание
12.01.11					Документ создан
25.01.11			0001 0002 0003 0004	3 3 2 3	Добавлены описания ошибок
02.02.11			0005	3	Добавлено описание ошибки
21.04.11			0006	3	Добавлено описание ошибки
05.08.11			0007	3	Добавлено описание ошибки
28.09.11			0008	3	Добавление описание ошибки
14.10.11			0009	3	Добавление описание ошибки
01.12.11			0010	2	Добавление описания ошибки
01.12.11			0011	3	Добавление описания ошибки
19.01.12			0012	3	Добавление описания ошибки
19.01.12			0013	3	Добавление описания ошибки
19.01.12			0014	3	Добавление описания ошибки
19.01.12			0015	3	Добавление описания ошибки
19.06.12					Внесение данных об исправлении ошибок
19.06.12			0016	3	Добавление описания ошибки
24.07.12			0017	3	Добавление описания ошибки
14.08.12			0018	3	Добавление описания ошибки
07.12.12			0019	1	Добавление описания ошибки
07.12.12			0019	3	Добавление описания ошибки
12.12.12			0020	3	Добавление описания ошибки
14.11.13			0021	3	Добавлено описание ошибки
14.11.13			0022	3	Добавлено описание ошибки, внесена информация о 1986BE94, разделены таблицы описания ошибок для каждой модификации.
14.11.13			0023	3	Добавлено описание ошибки
14.11.13			0024	3	Добавлено описание ошибки

Дата	Страница	Статус	ID	Категория	Описание
15.11.13			0025	3	Добавлено описание ошибки
21.04.14			0026	3	Добавление описания ошибки
21.04.14			0027	3	Добавление описания ошибки
03.06.14			0028	3	Добавление описания ошибки
16.06.14			0029	3	Добавление описания ошибки
22.04.15			0030	3	Добавление описания ошибки
22.04.15			0031	2	Добавление описания ошибки
13.11.15					Внесение данных об исправлении ошибок в 1986BE94
03.09.19			0004	3	Уточнение описания ошибки
10.09.19					Форматирование
07.08.20	22, 23		0032	2	Добавлено описание ошибки
25.05.21	38		0020	3	Изменен статус ошибки
25.05.22					Форматирование
10.11.22	14		0032	2	Добавлен статус наличия ошибки для микросхем 1986BE94Т
	24		0033	2	Добавлено описание ошибки
	47		0034	3	Добавлено описание ошибки
	48		0035	3	Добавлено описание ошибки
14.06.23	15		0027	3	Изменен статус ошибки для K1986BE94у(К), K1986BE92У1(К) Уточнение описания ошибки
	44				
17.05.24	61		0036	3	Добавлено описание ошибки