

*

		X11	
		Конт.	Цель
	CLKA1_P	A1	
	QA10_P	A2	
	QA11_P	A3	
	QA12_P	A4	
	QA13_P	A5	
	QA14_P	A6	
	QA15_P	A7	
	QA16_P	A8	
	QA17_P	A9	
	CLKA2_P	A10	

		X13	
		Конт.	Цель
QA0_P		C1	
QA1_P		C2	
QA2_P		C3	
QA3_P		C4	
QA4_P		C5	
QA5_P		C6	
QA6_P		C7	
QA7_P		C8	
QA8_P		C9	
QA9_P		C10	

X12	
Цель	Комп.
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9
	B10

X14	
Цель	Комп.
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	D10

		№2	Цель
	AGND	1	
	AGND	2	
CLKA1_N	CLKA1_N	3	
QA10_N	CLKA1_P	4	
QA11_N	QA10_N	5	
QA12_N	QA10_P	6	
QA13_N	QA11_N	7	
QA14_N	QA11_P	8	
QA15_N	QA12_N	9	
QA16_N	QA12_P	10	
QA17_N	QA13_N	11	
CLKA2_N	QA13_P	12	
	QA14_N	13	
	QA14_P	14	
	QA15_N	15	
QA0_N	QA15_P	16	
QA1_N	QA16_N	17	
QA2_N	QA16_P	18	
QA3_N	QA17_N	19	
QA4_N	QA17_P	20	
QA5_N	CLKA2_N	21	
QA6_N	CLKA2_P	22	
QA7_N	AGND	23	
QA8_N	AGND	24	

X3		
Цепь	Комп.	
	1	— IAGND
	2	— IAGND
	3	QA0_N
	4	QA0_P
	5	QA1_N
	6	QA1_P
	7	QA2_N
	8	QA2_P
	9	QA3_N
	10	QA3_P
	11	QA4_N
	12	QA4_P
	13	QA5_N
	14	QA5_P
	15	QA6_N
	16	QA6_P
	17	QA7_N
	18	QA7_P
	19	QA8_N
	20	QA8_P
	21	QA9_N
	22	QA9_P
	23	— IAGND
	24	— IAGND

		X4	
		Комп.	Цепь
AGND	1		
AGND	2		
AGND	3		
AGND	4		
AGND	5		
AGND	6		
AGND	7		
AGND	8		
AGND	9		
AGND	10		
AGND	11		
AGND	12		
AGND	13		
AGND	14		
AGND	15		
AGND	16		
AGND	17		
AGND	18		
AGND	19		
AGND	20		
AGND	21		
AGND	22		
AGND	23		
AGND	24		

X15	
Конт.	Цепь
BG1	
BG2	
BG3	
BG4	
BG5	
BG6	
BG7	
BG8	
BG9	
BG10	

AGND

X16

Цепь	Комп.
	DG1
	DG2
	DG3
	DG4
	DG5
	DG6
	DG7
	DG8
	DG9
	DG10

АГН

Изм./Иуст.	№ докум.	Подп.	Дат.	
Разраб.	*			
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				


*


Переходная плата
DEMO_K5101HB015

Λυμ.	Ματτα	Ματτωμαδ
------	-------	----------

Лист	Листов 1
------	----------

ЗАО "ПКК Миландр"






X1



X2

X4

X3



1

2

GND

1

2

Adapter
DEMO_K5101HB015

Поз. обозн.	Номигнал	Корпус	Кол-во
X1	ТУСО 6469028-1	Тусо 6469028-1	1
X2, X3, X4	PLD-24	PLD-24	3