


Руководство по эксплуатации демонстрационного комплекта микросхемы АЦП К5101НВ04FI





Оглавление

Состав комплекта.	. 3
Начало работы	. 3
Опорное напряжение АЦП	
Модернизация платы АЦП для работы с внешним тактовым генератором	. 5
Замечания по измерению характеристик АЦП.	. 5



Состав комплекта.

Демонстрационный комплект микросхемы K5101HB04FI состоит из платы АЦП и платы сбора данных. Структурная схема комплекта представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Структурная схема демонстрационного комплекта

G – встроенный (на плату) тактовый генератор;

BALUN – входная схема типа «double balun»;

РН – регулятор напряжения;

MC USB – микросхема USB интерфейса.

Начало работы

Для работы программы «DEMO 5101HB045» требуется ПК с установленной OC Windows 7 и выше.

- 1. Установить драйвер FTDI: «CDM v2.12 WHQL Certified» с прилагаемого компакт диска или загрузить с официального сайта FTDI http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.
- 2. Установить Microsoft .NET Framework 4 (если не установлен) http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
- 3. Установить программу «DEMO 5101HB045» с прилагаемого компакт диска.
- 4. Установить перемычки на плате АЦП в соответствии с выбранными режимами работы АЦП. Назначение перемычек приведено в таблице 1.

Таблица 1. Назначение перемычек платы АЦП.

		·	
Поз. обозн.	Сокращенное	Фунунунд	Значение по
перемычки	название	Функция	умолчанию
XP1	GEN EN	Включение генератора 156,25 МГц	ON
XP2	PWDWN	Режим энергосбережения	OFF
XP3	SENSE	Управление внутренним опорным источником	2
XP4	RST	Сброс МС АЦП	OFF
XP5	EXT_PWR	Общее питание с платой сбора данных	ON
XP6	Ref EXT	Выбор внешнего опорного напряжения	OFF

OFF – перемычка снята;

ON – перемычка установлена;

- 1 перемычка в первом положении (рядом с маркером «1»);
- 2 перемычка во втором положении.

На плате сбора данных установить перемычку XP5 в положение 1V8.

- 6. Подключить плату АЦП к плате сбора данных.
- 7. Подключить плату сбора данных к ПК.
- 8. Подать питание на плату АЦП.

ВНИМАНИЕ!!! Питание платы АЦП и платы сбора данных только от адаптера 5В \pm 10%.

9. Порядок работы с ПО DEMO 5101HB045 описана в руководстве пользователя пля ПО.

Опорное напряжение АЦП

В качестве опорного напряжения АЦП может использоваться внутренний источник 1 В (перемычка XP3-2) или внешний до 1,25 В (перемычка XP3-1).

Внутреннее опорное напряжение возможно конфигурировать через последовательный интерфейс установкой 8-го и 7-го битов регистра R_CNTRL.

Таблица 2 Конфигурации схемы формирования опорных напряжений через SPI

Код	Напряжение V _{REF} , В	Размер шкалы FS
00	0,625	1,25 В (п-п)
01	0,75	1,5 В (п-п)



1	10	0,875	1,75 В (п-п)
1	11	1,0	2,0 В (п-п) (по-умолчанию)

Также возможно плавно настраивать внутренний ИОН установкой резисторов R14 и R15 (при снятой перемычке XP3):

$$V_{REF} = 0.5(1+R14/R15).$$

В качестве внешнего опорного напряжения может использоваться м/с ИОН MAX6160EUS (1,23 В) установленная на плату (перемычка XP6-2) или внешнее напряжение, поданное на разъем X4 (перемычка XP6-1).

Запрещается подавать внешнее опорное напряжение (перемычка XP6-1 или XP6-2) при включенном внутреннем ИОН.

Модернизация платы АЦП для работы с внешним тактовым генератором

Снять перемычку ХР1.

Демонтировать:

– конденсаторы C4, C5.

Установить:

– конденсаторы С7, С8 номиналом 0,1 мкФ.

Замечания по измерению характеристик АЦП.

- подавать измеряемый сигнал следует через полосовой фильтр, т.к. большинство лабораторных генераторов имеют довольно высокий уровень шумов и гармоник.
- в случае использования внешнего тактового частоты, следует использовать генератор с низким уровнем джиттера.



Лист изменений.

№	Номер версии	Изменения
1	0.1 от 24.09.2020	Исходная версия документа
2		